

# GARANTIEKARTE

(Warranty Card)

Garantie gegen Durchrostung: 12 Jahre ( 144 Monate)

(SUZUKI-Vertragshändler:  
Bitte tragen Sie hier 6 Jahre (72 Monate) oder 12 Jahre (144  
Monate) ein, wie im Verkaufsprospekt angegeben)

Fahrzeug-Typ: \_\_\_\_\_

(Vehicle Model)

Fahrgestell-Nr.: (VIN)

T54KYE81J00365416

Motor-Nummer: \_\_\_\_\_

(Engine No.)

DIL008032667

Fahrzeugfarbe: \_\_\_\_\_

(Colour)

Name Erstbesitz \_\_\_\_\_

(1st Owner Name)

Farb-Code: \_\_\_\_\_

(Colour Code)

Anschrift: \_\_\_\_\_

(Address)

Pol. Kennzeichn \_\_\_\_\_

(License Plate No.)

Die Auslieferung des Fahrzeuges an den Erstbesitzer (bzw. bei Verführfahrzeugen die Erstzulassung) erfolgte am 08.06.2017

08.06.2017

Datum/Date

ER

Unterschrift

hlers

(Supplying Authorized SUZUKI-Dealer stamp and signature)

99/100 Sondershausen



Way of Life

**GAR**  
(Warra

Fahrze  
(Vehicle N

Fahrge  
7

Motor-  
(Engine N


Name  
(1st Ownr

Anschr  
(Address)

Die Ausl

OR  
Datum/Da

## KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag    | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule     |
| <input type="triangle"/> Kratzer     | <input type="triangle"/> Karosserieschaden       |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

### 1. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der Übergabeinspektion  
(siehe S. 32)

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen  
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

29.06.18


Datum  
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:  ja  nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere  
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja  nein

Bemerkungen:

Stempel und Unterschrift 

# GARA (Warrant)

Fahrzeug  
(Vehicle Model)

Fahrgest.  
TS

Motor-Nr.  
(Engine No.)


Name Er.  
(1st Owner Name)

Anschrift  
(Address)

Die Auslieferung

08.06  
Datum/Date

## KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- △ Kratzer
- ▲ Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

### 3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

15.06.2020  
Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:  ja

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja


Bemerkungen:



Stempel



# KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



## 2. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

13.04.19

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja  nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja  nein

Bemerkungen:

---

---

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag

● Delle/Beule

△ Kratzer

▲ Karosserieschaden

□ Lackschaden

■ Unterbodenkonservierung

Stempel und Unterschrift der  


LER

en



Way of Life!

# GARA

(Warrant)

Fahrzeug  
(Vehicle Model)

Fahrges:

75

Motor-N  
(Engine No.)


Name Er  
(1st Owner)

Anschrift  
(Address)

Die Auslieferung

08.06.2020  
Datum/Date

## KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfresultat durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag    | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule     |
| <input type="checkbox"/> Kratzer     | <input type="checkbox"/> Karoserieschaden        |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

### 3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

15.06.2020  
Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:  ja  nein


Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja  nein

Bemerkungen:

Carold Engel  
Stempel und Unterschrift



# KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



## 4. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

23.06.2021

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja  nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja  nein

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag

● Delle/Beule

△ Kratzer

▲ Karosserieschaden

□ Lackschaden

■ Unterbodenkonservierung

# GARA

(Warrant)

Fahrzeug  
(Vehicle Model)

Fahrgest.

TS

Motor-Nr.  
(Engine No.)


Name Erster  
(1st Owner Name)

Anschrift  
(Address)

Die Auslieferung

07.06  
Datum/Date

## KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag    | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule     |
| <input type="checkbox"/> Kratzer     | <input type="checkbox"/> Karosserieschaden       |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

### 5. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

07.06.22

Datum  
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:  ja  nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja  nein

Bemerkungen:



Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

*[Handwritten Signature]*

# GAR/

(Warrant)

Fahrzeug  
(Vehicle Model)

Fahrges  
TS

Motor-N  
(Engine No.)


Name Ei  
(1st Owner)

Anschrift  
(Address)

Die Auslieferung

08.06  
Datum/Date

## KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- △ Kratzer
- Lackschaden
- Delle/Beule
- ▲ Karosserieschaden
- Unterbodenkonservierung

### 7. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

17.05.2024

Datum  
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:  ja  nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:  ja  nein

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

Gerald Ecol  
[Signature]  
Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

