

GARANTIEKARTE

(Warranty Card)

Garantie gegen Durchrostung: ____ Jahre (____ Monate)

(SUZUKI-Vertragshändler:
Bitte tragen Sie hier 6 Jahre (72 Monate) oder 12 Jahre (144 Monate) ein, wie im Verkaufsprospekt angegeben)

Fahrzeug-Typ:
(Vehicle Model)

Vitara 1.6 DDIS Comfort+

Fahrgestell-Nr.: (VIN)

T S M L Y E 8 1 S 0 0 4 2 7 1 8 4

Motor-Nummer:
(Engine No.)

D16A-48252526

Fahrzeugfarbe:
(Colour)

Galactic/Cosmic Black Pearl

Name Erstbesitzer:
(1st Owner Name)

Autopark Böhler

Farb-Code:
(Colour Code)

496

Anschrift:
(Address)

SI
Tel.

ihler
iler
61
heim
1-44

Pol. Kennzeichen:
(License Plate No.)

LO-MR 272

Die Auslieferung des Fahrzeuges an den Erstbesitzer (bzw. den Verkaufshändler) erfolgte am



Autohaus Böhler
Inn. Michael Böhler

17.08.2018

Datum/Date

17.08.2018

Unterschrift und Stempel des auslieferenden SUZUKI-Vertragshändlers
(Supplying Authorized SUZUKI-Dealer stamp and signature)




2-6761-44



GAR.
(Warrant)

Fahrze
(Vehicle M

Fahrge


Motor-N
(Engine No


Name E
(1st Owner

Anschri
(Address)

Die Auslie

26.09
Datum/Date

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle"/> Kratzer | <input checked="" type="triangle"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

1. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der Übergabeinspektion
(siehe S. 32)

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

26.09.2019

Datum
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Autohaus Böhler

S

Tel.


www.autohaus-boehler.de

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

SUZUKI

Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



2. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

02.03.2024

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="checkbox"/> Kratzer | <input type="checkbox"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

SU
Tel. 0:

Stempel und Unterschrift www.autohaus-boenler.de



GARA

(Warrant)

Fahrzeug
(Vehicle Model)

Fahrges
T/S

Motor-Nr.
(Engine No.)


Name Er
(1st Owner Name)

Anschrift
(Address)

Die Auslieferung

5/178
Datum/Date

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- △ Kratzer
- ▲ Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

21.12.21

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:


Fr.

Dr.

48653 C... 187477



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



4. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

23.11.27

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag

● Delle/Beule

△ Kratzer

▲ Karosserieschaden

□ Lackschaden

■ Unterbodenkonservierung

48653 Coesteln



GARA

(Warrant)

Fahrzeug
(Vehicle Mo)

Fahrgest

TIS

Motor-Nr
(Engine No.)

Name Er:
(1st Owner N)


Anschrift
(Address)

Die Ausliefe

01.02

Datum/Date

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- △ Kratzer
- ▲ Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

5. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

20.12.2023

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

F

Der
JSC

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

