



**Bericht-Nr.:** 0DE0MUC0U9N000113

iKFZ-Prüfz.: %1N9qn3k

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**ANDREAS WEHN**  
 82418 Seehausen a. Staffelsee

(1) Fz-Id.Nr.: **VF7SCBHY6GW667685**  
 (2) Amtl. Kennz.: **GAP PO968 (D)**  
 (3) Ausstellungsdatum: 13.06.2024 10:07 Uhr  
 Prüfort: München  
 (4) km-Stand: 87386 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Schräghecklimousine  
 Hersteller: CITROEN (F)  
 Typ: S  
 Var./Ver./Ausf.:  
 Antriebsart: Diesel  
 Emissionsschl: EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  
 zGM: 1652 kg  
 Letzte HU: FSD.HU/Mangel:  
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1  
 20809605

M1  
 AB  
 3001  
 ATV00037  
 CBHY / 6/S  
 0002  
 36W0  
 EZ: 20.01.2017  
 4.25.3.1/2.0.18

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

<b>(7) Ergebnis:</b> ohne festgestellte Mängel	<b>(8) Nächste HU</b> Juni 2026	<b>Prüfplakette</b> zugeteilt
---	------------------------------------	----------------------------------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

### (6) Festgestellte Mängel:

- 4.1.1c Abblendlicht rechts Lichtquelle unsachgemäß montiert \* EM
- 4.7.1b Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion \* GM

Die mit \* gekennzeichneten Mängel wurden sofort behoben. Mängelfeststellung 09:45 Uhr - Mängelbeseitigung 10:07 Uhr.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im Juni 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung v  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Pankratz  
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 13.06.2024 durch an  
 BY-4-04-3826-63. imer

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Re	...	...teil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	180	180	360	242	23	56
Betriebsbremse 2. Achse	180	180	360	305	116	14
Feststellbremse 2. Achse	130	140	270			

Feststellbremse blockiert: Ja

### (10) Hinweise:

- Bremsscheibe(n) vorne: bitte Verschleißgrenze beachten.
- Bremsscheibe(n) hinten: bitte Zustand beachten.

Rechnung		Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	82,35 EUR	98,00 EUR		
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 82,35 EUR</b>	<b>Brutto 98,00 EUR</b>	<b>USt 19%:</b>	<b>15,65 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 13.06.2024			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO  
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Frutt (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.  
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).  
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).  
 Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte  
 Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.