



Imster Autohaus Hairer GmbH & Co.KG.

Adresse: Industriezone 39

6460 Imst

E-Mail: info@imster-autohaus.at

Tel.: 05412 / 64360

Fax: 05412 / 64360 21

Bgst. Nr. T03.021

## Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 56196876

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 49334222 Datum 06.10.2022 KM-Stand 97374

① Kennzeichen	LA 648DM	Marke	SUZUKI	Hubraum	1598 ccm
② Fahrgestell-Nr.	TSMLYE81S00336279	Type	LY	(4) KM-Stand	103391
⑤ Fahrzeugklasse	M1	Erstzulassung	02.10.2017		

Zulassungsbesitzer Prüfgewicht 1455 kg Techn. zul. Gesamtmasse 1870 kg

### ⑥ An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

#### 1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 2,70 R 2,82	2	L 1,86 R 1,59	BBA	62,84
				HBA ein Kreis der BBA	30,06

#### 1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,71 R 1,55			FBA	22,84

#### 1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H <sub>2</sub> O			245 °C

#### 5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper

leichter Mangel

⑩ Bemerkung: LM - angerissen oder Korrosion  
Korrosion der Achsteile

#### 8.2 Abgasemissionen / 8.2.2 Emissionen von Dieselmotoren

	Messung	Grenzwert lt. Hersteller
Absorptionsbeiwert	0,01 (1/m)	0,51 (1/m)
Abregeldrehzahl/Prüfdrehzahl	4646 (U/Min)	

#### 8.4 Andere umweltrelevante Positionen / 8.4.1 Flüssigkeitsverlust

leichter Mangel

⑩ Bemerkung: LM - jeglicher Flüssigkeitsaustritt mit möglicher Umweltschädigung  
Leichter Motorölverlust aber keine Tropfenbildung

#### Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

⑦ Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt,  
der Verkehrs- und Betriebssicherheit:

leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:

Farbe: weiß

Nr.: CWJ6105

⑧ Nächste Begutachtung 10.2024  
③ Prüfort Imst  
⑧ Druckdatum/Zeit 17.10.2023 10:08  
⑨ Prüfstelle Imster Autohaus Hairer GmbH & Co.KG.



(9) Unterschrift des Prüfers

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.