



Bericht-Nr.: ODE0EGG00M0002326

iKFZ-Prüfz.: Pvbadyhl  
 Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz.-Id.Nr.: TSMLEY81S00114552  
 (2) Amtl. Kennz.: PAN HA478 (D)  
 (3) Ausstellungsdatum: 20.07.2022 15:19 Uhr  
 Prüfort: Hebertsfelden  
 (4) km-Stand: 88989 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Schräghecklimousine  
 Hersteller: MAGYAR SUZUKI (H)  
 Typ: LY  
 Var./Ver./Ausf.:  
 Antriebsart: Diesel  
 Emissionsschl: EURO6;W;PI/CI; M, N1 I  
 zGM: 1870 kg  
 Letzte Prüfung: 07.2020 FSD.HU/Mangel:  
 Kundenkennzeichen:

Seite 2 von 2  
 5010351390

M1  
 AB  
 8306  
 ACH00001  
 E81S / MT2  
 0002  
 36W0  
 EZ: 14.08.2015  
 4.22.0/2.0.15

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Diesel OBD  
 Software: DSS AU-DE V5.17 12/2021

Kraftstoffart: Diesel  
 Abgas: AVL DiSmoke V2.5 07/2011  
 480

Fahrzeugdaten: I/2022  
 AU-Geräteleitfaden: 5.01

Gerätenummer: 0570;019246480A000001  
 Messtechnik: AVL DiOBD 880V3.5 01/2017  
 Gerätenummer: 012B0DAD13000005

FIN gem. Fz.-Dokumente: TSMLEY81S00114552

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#  
 bei Motor an: i.O.#  
 MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.  
 Funktionsprüfung OBD: i.O.  
 Prüfbereitschaft unterstützt: 111011101010  
 gesetzt: 000000000000

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60		86	i.O.
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	800	900	850	i.O.
Nennndrehzahl:	(1/min)			3750	
Abregeldrehzahl:	(1/min)	4920	5080	5000	i.O.
Messzeitanteil:	(s)		1.00		
Messmodus/Sonde:			B	1	
Beschleunigungszeit:	(s)		2.0		
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.2	0.00	i.O.
Trübungsmittelwert (M)	(1/m)		0.25	0.00	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite:	(s)		0.5	0.00	i.O.

GS-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunig zeit	Ergebnis
Messung: Gasstoß Nr.0	0.00	850	5000	1.15	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.  
 Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein  
 Gesamtergebnis der Untersuchung i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
 Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte  
 Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.