


KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



1. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der Übergabeinspektion
(siehe S. 32)

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

13.02.18

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle"/> Kratzer | <input type="triangle"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

MOTOR CENTER
heinen
Hermannstr. 138, 44263 DO-Hörde
Tel.: 0231/917222-0 · Fax 917222-50
www.heinen-mw.de
Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

2. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

13.02.19

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

MOTOR CENTER
heinen G
m
b
H

Herrmannstr. 133, 44263 DO-Hörde
Tel. ~~0224 247222-10~~ Fax 917222-50
~~www.heinen-nrw.de~~

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt


Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle-up"/> Kratzer | <input type="triangle-up"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |



Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle"/> Kratzer | <input type="triangle"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

19.06.20

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

MOTOR CENTER
heinen G.m.b.H.
Hermannstr. 138, 44263 DO-Hörde
Tel. 0231/917222-0 Fax 917222-50
www.heinen-nrw.de
Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

4. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

03.03.2021

Datum
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:


MOTOR CENTER
heinen
Hermannstr. 188, 44263 DO-Hörde
Tel. 0231/917222-0 · Fax 917222-50
www.heinen.de
Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle-up"/> Kratzer | <input checked="" type="triangle-up"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



5. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

17.02.2022

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle-up"/> Kratzer | <input type="triangle-up"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

MOTOR CENTER
heinen g
m
b
H
Hermannstr. 138, 44263 DO-Hörde
Tel. 0231 917222-0 · Fax 917222-50
www.heinen-motorcenter.de
Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE

6. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

17.02.2023

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

heimon MOTOR CENTER
www.heimon.de

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt


Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Steinschlag | <input type="checkbox"/> Delle/Beule |
| <input type="checkbox"/> Kratzer | <input type="checkbox"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |



Way of Life!

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



7. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

10.9.08

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

REPAIR SERVICE

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien beheben: ja nein

Bemerkungen:

KATAKHE A.E.
KATAKIS AUTO GROUP
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ SKODA
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9^ο ΧΙΛ. ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Τ.Κ. 50250
ΤΗΛ.: 2310455814 - 2310455815 - FAX: 2310455821
ΑΦΜ: 099319415 ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ

Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Steinschlag | <input checked="" type="radio"/> Delle/Beule |
| <input type="triangle-up"/> Kratzer | <input type="triangle-up"/> Karosserieschaden |
| <input type="checkbox"/> Lackschaden | <input type="checkbox"/> Unterbodenkonservierung |

