

5. ΤΗΣ ΑΔΑΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΦΑΝΙΣΙΝ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 57 001

Ιδιωτικό κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων

EXPRESS SERVICE

— 9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ —

☎ 2310.46.10.10

ΤΗΛ. 2310 461.010 - FAX: 2310 489.941

Α.Φ.Μ.019230339 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SEAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

IBIZA

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IPY8326

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VSSZZZ6JZGR069892

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΙΑΔΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

66212

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

12/12/2020 12:36:12
8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

12/12/2021
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρεταντί	--	--		0.38
Υψηλές Στροφές	--	--	--		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 07.81	Αξονας 2 04.76	Αξονας 3 Αξονας 4	
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	21.20	
		65.92			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db(A)		rpm	
	χ	Σύγκριση / Απόγλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών		
			Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	-4.7	74	71	04.09
	Αξονας 2		82	79	03.68

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Ν° ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6. Δ 2 4 i Ευθυγράμμιση τροχών - ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν στο δεδομένο κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διασυσθύντων γλοιό...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 12/12/2020 σύμφωνα με το Ν 3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και αποκατάστησα τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / ελιανεκά

E 5357742

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιβλαβής)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ISO 9001:2015

22