

(1) Fz-Id.Nr.:	<b>ZFA3120000J664719</b>	
(2) Amtl. Kennz.:	<b>LA CC521</b>	<b>(D)</b>
(3) Ausstellungsdatum:	23.10.2023 08:28 Uhr	Seite 1 von 1
Prüfart:	Vilsbiburg	
(4) km-Stand:	62437 km	
(5) Klasse:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	M1
Aufbau:	Schrägecklimousine	AB
Hersteller:	FCA Italy (I)	1727
Typ:	312	AAM00017
Var./Ver./Ausf.:		AXA1A / 00AN
Antriebsart:	Benzin	0001
Emissionsschl:	EURO6;W;PI/Ci; M, N1 I	36W0
zGM:	1345 kg	EZ: 28.10.2016
Letzte Prüfung:	10.2021	FSD.HU/Mangel: 4.24.2/2.0.17
Kundenkennzeichen:		

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

**(7) Ergebnis:**  
geringe Mängel

**(8) Nächste HU**  
**Oktober 2025**

**Prüfplakette**  
**zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges:

### (6) Festgestellte Mängel:

D5.2.3a Reifen - Verschleiß 1. Achse rechts einseitig abgefahren

GM

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im Oktober 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Karner

(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	184	198	382	305	30,0	82	57
Betriebsbremse 2. Achse	109	123	232	184	82,4	18	13
Feststellbremse 2. Achse	97	100	197				

Feststellbremse blockiert: Ja

### TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	47,56 EUR	56,60 EUR
Untersuchung Motormanagement- /Abgasreinigungssystem	70,00 EUR	83,30 EUR
HU + AU Kombination		

### Gesamt:

UST-IdNr.: DE177565595 Leistungsdatum: 23.10.2023 Brutto 139,90 EUR

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

### Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfung der Gaswerte bestanden

i.O. #

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):Nein

Ergänzende Bemerkungen: ASA-Schnittstelle Übertragungsfehler. AU i.O.

### Gesamtergebnis der Untersuchung

i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer.0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).