



**Bericht-Nr.:** ODE0RAV0IZZ012335

iKFZ-Prüfz.: 9e+TAgFo

Org.Code: 2009

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz.-Id.Nr.: **SJNFEAF15U7441373**  
 (2) Amtl. Kennz.: **(D)**  
 (3) Ausstellungsdatum: 07.09.2022 15:00 Uhr  
 Prüfort: **Baienfurt**  
 (4) km-Stand: **62350 km**  
 (5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.**  
 Aufbau: **Mehrzweckfahrzeug**  
 Hersteller: **NISSAN (CH)**  
 Typ: **F15**  
 Var./Ver./Ausf.:  
 Antriebsart: **Benzin**  
 Emissionsschl: **EURO6;W;PI/CI; M, N1 I**  
 zGM: **1710 kg**  
 Letzte Prüfung: **--** FSD.HU/Mangel:  
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1  
 0037169035

M1  
 AF  
 1329  
 AID00019  
 E / E03  
 0001  
 36W0  
 EZ: 24.04.2018  
 4.22.2.1/2.0.15

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

**(7) Ergebnis:**  
**ohne festgestellte Mängel**

**(8) Nächste HU**  
**September 2024**

**Prüfplakette**  
**nicht zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
**es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.**

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.  
 Das Fahrzeug ist im September 2024 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

**(9) Es betreute Sie Herr Marquardt**  
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 07.09.2022 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BW-08-04-1189-63.

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	285	285
Betriebsbremse 2. Achse	180	175
Feststellbremse 2. Achse	150	85

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
 Abbremsung FBA (%): Räder block.

### (10) Hinweise:

- Sichtbare, leichte Korrosion an der Bodengruppe.
- Bremsscheiben: Tragbild (Standzeit) beachten

**Rechnung** Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	70,17 EUR	83,50 EUR		
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 70,17 EUR</b>	<b>Brutto 83,50 EUR</b>	<b>USt 19%:</b>	<b>13,33 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177585595				

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO  
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischofink, MBA M.A. Stephan Jacoby.  
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).  
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).  
 Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte  
 Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.