



Bericht-Nr.: ODE0GHN0HQ6004592

iKFZ-Prüfz.: sppV5sHd

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

(1) Fz-Id.Nr.: **NLHB351CAGZ047449**
 (2) Amtl. Kennz.: **A X7048 (D)**
 (3) Ausstellungsdatum: 07.06.2023 13:16 Uhr
 Prüfort: **Augsburg**
 (4) km-Stand: **82615 km**
 (5) Klasse: **Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.**
 Aufbau: **Schräghecklimousine**
 Hersteller: **HYUNDAI (TR)**
 Typ: **GB-HME**
 Var./Ver./Ausf.:
 Antriebsart: **Benzin**
 Emissionsschl: **EURO6;W;PI/CI; M, N1 I**
 zGM: **1600 kg**
 Letzte Prüfung: **05.2021** FSD.HU/Mangel:
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
 0020041934

M1
 AB
 5984
 ABD00001
 B5P51 / M61M21
 0001
 36W0
 EZ: 10.03.2016
 4.23.5.1/2.0.16

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
 Juni 2025

Prüfplakette
 zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im Juni 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Gürkale
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 07.06.2023 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-1-01-0013-63.

Messwerte:

Bremstest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	233	241
Betriebsbremse 2. Achse	156	172
Feststellbremse 2. Achse	135	133

Abbremsung BBA (%): Räder block.
 Abbremsung FBA (%): Räder block.

Rechnung

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	78,15 EUR	93,00 EUR	
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	7,17 EUR	8,53 EUR	
Gesamt:	Netto 85,32 EUR	Brutto 101,53 EUR	USt 19%: 16,21 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 07.06.2023		

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impresum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
 Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte
 Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.