



Bericht-Nr.: ODE0RTH0NLX010315

iKFZ-Prüfz.: JwYQCq1

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

AUTO BIERSCHNEIDER GMBH
 Industriestr. 2
 91171 Greding

(1) Fz-Id.Nr.: **VSSZZKJZLR184492**
 (2) Amtl. Kennz.: **(D)**
 (3) Ausstellungsdatum: 16.02.2023 14:08 Uhr
 Prüfart: Greding
 (4) km-Stand: 15651 km
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau: Schräghecklimousine
 Hersteller: SEAT (E)
 Typ: KJ
 Var./Ver./Ausf.: XDBYA / FM6SFM6AJ0204BF5A1CAA
 Antriebsart: Erdgas NG
 Emissionsschl: EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,
 zGM: 1710 kg
 Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel:
 Kundenkennzeichen: 4.23.2.1/2.0.15

Seite 1 von 1
 0020674359

M1
 AB
 7593
 AOX00020
 0009
 36DG
 EZ: 16.07.2020

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
 Februar 2025


Prüfplakette
 nicht zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
 Das Fahrzeug ist im Februar 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
 Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die wiederkehrende Gasanlagenprüfung.

(9) Es betreute Sie Herr Meier
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



(10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 16.02.2023 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-6-05-0620-6.

Messwerte:

Bremstest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	210	210	420	200	26,8	76	52
Betriebsbremse 2. Achse	120	130	250	125	50,5	24	18
Feststellbremse 2. Achse	130	150	280				

Feststellbremse blockiert: Ja

TÜV Entgelt

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	78,15 EUR	93,00 EUR
Gasanlagenprüfung Anl. XVII StVZO	29,83 EUR	35,50 EUR

Gesamt: Brutto 128,50 EUR

USt-IdNr.: DE177565595 Leistungsdatum: 16.02.2023

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.