

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

172

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0950112

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 6480 MERCEDES-BENZ
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 EWQ B 180
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ ()
 ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

64931

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

IOB3714

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

WDD2462421N046239
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

ΕπιτυχήςΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός-ΕΚΠΡ/ΣΜΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
6 Απρ 2017 / 17:51ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
6 Απρ 2019

ΡΥΠΟΙ

ΠΕΔΗΣΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

CO (%) HC (ppm) λ Κ (m⁻¹)

Ρελαντί

0,00

29

Υψηλές Στροφές

0,00

25

1,020

Μονόπλευρο

Άξονας 1

Άξονας 2

Άξονας 3

Άξονας 4

3,67

2,79

Απόδοση (%)

73,97

22,90

Στάθμη θορύβου εν στάσει

db (A)

rpm

Σύγκλιση /
Απόκλιση

(m/km)

Αποσβεστήρες κραδασμών

Αριστερά (%)

Δεξιά (%)

Διαφορά (%)

Άξονας 1

-2,80

70

63

10,00

Άξονας 2

57

55

3,51

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ1 ΚΩΔ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ με λήξη 06/04/18

01_06.04.2017.1708, 02_06.04.2017.1729, 03_06.04.2017.1730

16 12916313795706060036

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης

JA 1907048

1/2 ΥΠΟΔ. 1