

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ
 142

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
 1035111

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 OPEL Η VAUXHALL
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 INSIGNIA, LIMOUSINE HB
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ
 ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
 59356

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 IOB7520

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 W0LGM6EP3D1066147
 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
 Επιτυχής

 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αρχικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
 02/08/2017 11:19

 ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
 02/08/2019

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 ΚΩΔΙΚΟΣ
 766

Η / ΚΤΕΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΠΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ⁻¹)
Ρεταντί	0.01	6	***	***
Υψηλές Στροφές	0.01	4	1.002	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 3.103	Αξονας 2 4.412	Αξονας 3 Αξονας 4
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.835
	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	***	db (A)
Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)		Αποσβεστήρες κραδασιμών		
Αξονας 1		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
Αξονας 2	76	68	10	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

15923012895710020017 16

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΚΤΕΟ ΕΠΕΧΕΙ
 ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΕΚ)
 ΓΙΑ 1 ΧΡΟΣ (6 38971210)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Τ.

 Έ
 νο
 Υ.

Ημ

 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επιβλαβής)
 ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης