

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**
ΚΩΔ ΚΤΕΟ  
262ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
0210891

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
RENAULT  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
MEGANE  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
88380

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
IΡΡ5923  
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
VF1BZ140650541139

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αρχικός Εμπροθέσμος3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
29/06/2018 09:388. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
29/06/2020

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
Υψηλές Στροφές	***	***	***	
Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
	1.119	3.247		
Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	17.864	
	60.96			
Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
Σύγκλιση / Απόκλιση (m/km)	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
Άξονας 1	0.2	67	64	4
Άξονας 2		45	46	2

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Καταχωρημένος της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη)  
 Κωδικός έλλειψης