


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IOB3714	<b>Ημερομηνία</b>	10/12/2018
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	46239		
<b>Μάρκα</b>	MERCEDES		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	B180		
<b>EZ</b>	ΓΚΡΙ		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10		V	V		
11					
12					
13		V			
14		V			
15					
16					
17			V		
18					
19			V		
20					
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Εμπρός Αριστερά	5.75	SAVA	205/55	16	V	1	
Εμπρός Δεξιά	5.25	SAVA	205/55	16	V		
Πίσω Αριστερά	5.94	SAVA	205/55	16	V		
Πίσω Δεξιά	6.20	SAVA	205/55	16	V	2	
Ρεζέρβα							

