


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	ΙΟΚ 2814	Ημερομηνία	9/10/2018
Αρ. Πλαισίου	49875		
Μάρκα	HUNDAI		
Περιγραφή Οχήματος	I10		
ΕΖ	MAYPO		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					V
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10					V
11					V
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18			V		V
19					
20					
21					
22					
23		V			
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4.04	KORMORAN	165/65	14	V	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Δεξιά	4.17	KORMORAN	165/65	14	V		
Πίσω Αριστερά	4.82	KORMORAN	165/65	14	V	2	
Πίσω Δεξιά	4.96	GENERALI	165/65	14	V		
Ρεζέρβα							

