


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IOK 5741	<b>Ημερομηνία</b>	27/12/2018
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	70806		
<b>Μάρκα</b>	OPEL		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	CORSA		
<b>ΕΖ</b>	ΛΕΥΚΟ		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					V
7					
8		V			
9					
10					
11					
12					
13		V			V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					V
22					
23					
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Αριστερά	3.25	FIRESTONE	185/70	14	V	1	
Εμπρός Δεξιά	2.76	FIRESTONE	185/70	14	V		
Πίσω Αριστερά	4.94	FIRESTONE	185/70	14	V		
Πίσω Δεξιά	4.71	FIRESTONE	185/70	14	V	2	
Ρεζέρβα		FIRESTONE	185/70	14	V		

