


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPP 5923	Ημερομηνία	10/12/2018
Αρ. Πλαισίου	541139		
Μάρκα	RENAULT		
Περιγραφή Οχήματος	MEGANE		
ΕΖ	ΛΕΥΚΟ		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		V			
9					
10		V			
11					
12		V			
13		V			V
14					
15					V
16					
17		V			
18					
19			V		
20					
21					
22					
23					V
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ
Εμπρός Αριστερά	5.88	PIRELLI	205/55	16	V	1	
Εμπρός Δεξιά	5.90	PIRELLI	205/55	16	V		
Πίσω Αριστερά	6.38	PIRELLI	205/55	16	V		
Πίσω Δεξιά	6.11	PIRELLI	205/55	16	V	2	
Ρεζέρβα		CONTINENT	195/65	15	V		

