


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

Αρ. Κυκλοφορίας	IPM 5462	Ημερομηνία	8/5/2018
Αρ. Πλαισίου	58366		
Μάρκα	OPEL		
Περιγραφή Οχήματος	CORSA		
Χρώμα	ΓΚΡΙ		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3			V		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11			V		
12					
13		V			V
14			V		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23			V		
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	
Εμπρός Αριστερά	3,93	DNTINENT	185/70	14	V	1	ΜΠΟΥΤΟΒΙΝΑΣ
Εμπρός Δεξιά	2,84	DNTINENT	185/70	14	V		
Πίσω Αριστερά	5,76	DNTINENT	185/70	14	V		
Πίσω Δεξιά	4,25	DNTINENT	185/70	14	V	2	
Ρεζέρβα	GOODYEAR17		165/70	14	V		