


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPP 4305	Ημερομηνία	20/12/2018
Αρ. Πλαισίου	940705		
Μάρκα	DACIA		
Περιγραφή Οχήματος	DUSTER		
ΕΖ	ΑΣΠΡΟ		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					V
4					
5					
6					V
7					
8					V
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					V
18					
19			V		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4.99	VIKING	215/65	16	V	1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5.03	VIKING	215/65	16	V		
Πίσω Αριστερά	6.40	VIKING	215/65	16	V		
Πίσω Δεξιά	5.70	VIKING	215/65	16	V	2	
Ρεζέρβα		MICHELIN	215/65	16			

