


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPP 6775	Ημερομηνία	27/12/2018
Αρ. Πλαισίου	2332111		
Μάρκα	VOLVO		
Περιγραφή Οχήματος	S60		
EZ	ΓΚΡΙ		

α/α	Σημάδια από πέτοες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					V
4					
5					
6		V			V
7					
8					V
9					
10					V
11					
12					V
13					V
14					
15					V
16					V
17			V		V
18					
19					V
20					
21			V		V
22					
23					V
24					
25					
26					
27					



Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	3.41	GOODYEAR	215/50	17	V	1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4.30	GOODYEAR	215/50	17	V		
Πίσω Αριστερά	5.94	GOODYEAR	215/50	17	V		
Πίσω Δεξιά	5.67	GOODYEAR	215/50	17	V	2	
Ρεζέρβα		KIT					

