


ae

GR	<b>ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b> TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
		101	0398957

AUTOVISION SAKAR A.E.



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
HYUNDAI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
I10

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
109196

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΙΟΚ2814

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
MALAM51CBVM949875

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟ  
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ** **ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
03/07/2018 17:41

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )	
	Ρελαντί	0.23	69	***	***
Υψηλές Στροφές	0.13	69	1.015		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		6.075	22.314		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	18.013	
63.4					
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	1.3	83	76	8
	Άξονας 2		46	41	10

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ , 22229606995809030041 16

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

6. Χ. ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή Ε: Επιβλαβής)

ΚΩΔ: Κωδικός Έλλειψης

ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ