


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPT7145		
Αρ. Πλαισίου	26019		
Μάρκα	SEAT		
Περιγραφή Οχήματος	TOLEDO		
Χρώμα	ΓΚΡΙ		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					V
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		V			
9		V			
10		V			
11		V			
12					
13					V
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20			V		
21					
22					
23		V			
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5	KORMORAN	215/45	16	V	1	ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4,9	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,2	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,3	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		GOODYEAR	V	V	V		

