


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	IPT 7768	Ημερομηνία	22/11/2023
Αρ. Πλαισίου	61415		
Μάρκα	OPEL		
Περιγραφή Οχήματος	ASTRA		
Χρώμα	MAYRO		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλας	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4,5	LASA	215/60	16	ΘΕΡΙΝΟ	1	Χ'ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμπρός Δεξιά	4,8	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	4,9	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	4,9	V	V	V	V		

