

<b>GR</b>	<b>ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ</b> TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ <b>152</b>	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ <b>0304769</b>
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
6753 PEUGEOT GR EEI4729  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
06B 3008-5008 VF3MRHNYHJL023512  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ΚΑΥΣΙΜΟ  
47841 BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ****7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)**

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Αρχικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
06.06.2022 / 13:258. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
06.06.2024ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
0 0 /

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΤΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )
		Ρελαντί	0,01	-1	
Υψηλές Στροφές		0,01	-1	1,011	
ΠΕΛΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		9,46	13,19	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
64,49		----	25,77		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	---	db (A)	----	rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-1,20	59	59	0,00
	Άξονας 2	----	52	56	7,14

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 06/06/2023

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
Δ 7303 - Ελαφρές τοπικές φθορές  
- \*\*\* ΕΜΠΡΟΣ \*\*\***ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΚ

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσης μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

06.06.2022

Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική

- Δ Ε βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -

16 51323369795212050061