

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**
ΚΩΔ ΚΤΒΟ  
237ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
0106020

6

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
CITROEN2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
IPT8563ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
C31. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
VF7SC8HR4FW5800555. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
46069ΚΑΥΣΙΜΟ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός Εμπροθέσμος

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
19/04/2019 13:198. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
19/04/2021

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΥΘΜΟΙ	ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
		Ρελαντί	***	***	***
ΠΕΔΗΣΗ	Υψηλές Στροφές	***	***	***	
		Μονόβιελουρο	Αξονας 1 2.834	Αξονας 2 5.521	Αξονας 3
Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης		
	Συνολική	Οπισθ. τροχού	21.096		
	67.85				
Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm	
Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών			
(m/km)		Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
Αξονας 1		3.8	75	71	5.333
Αξονας 2			60	56	6.667

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

6. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ  
 Δ 7303 Ελαφρές τοπικές θθορές  
 Δ 1244 Ευθυγράμμιση τροχών: Ευθύγραμ αξ. 1 δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσεις