

## KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: 0U18S220861955570

## KONTROLLNACHW

VIN: 0U18S220861955570		Datum: 22.9.5 Km-Stand: 22186 Rechnungs-Nr. 410022472 Kontrollnachweis-Artikel-Nr. 22	Datum: 01.10.05 Km-Stand: 22186 Art der Arbeit: Wartung R.L.F. Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite
		Stempel RENAULT RETAIL GROUP MÜNCHEN TRUDEFING Wasserburger Landstr. 143 81827 München Tel. 089 / 437 78 60 Fax 437 78 62 39	Stempel RENAULT RETAIL GROUP MÜNCHEN TRUDEFING Wasserburger Landstr. 143 81827 München Tel. 089 / 437 78 60 Fax 437 78 62 39
Datum: 18.10.05 Km-Stand: 44.100 Rechnungs-Nr. 4100393 Kontrollnachweis-Artikel-Nr. 39		Datum: 26.04.06 Km-Stand: 64.003 Rechnungs-Nr. 41003 Kontrollnachweis-Artikel-Nr. 3	
		Stempel R.L.F. Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite	Stempel R.L.F. Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite
Datum: 14.3.06 Km-Stand: 64.003 Rechnungs-Nr. 41003 Kontrollnachweis-Artikel-Nr. 3		Datum: 26.04.06 Km-Stand: 64.003 Rechnungs-Nr. 41003 Kontrollnachweis-Artikel-Nr. 3	
		Stempel R.L.F. Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite	Stempel R.L.F. Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite

## KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN:

<i>Hab 12</i>	<i>Q19 190331</i>	<i>Moto 12</i>	<i>Moto 12</i>
GROUP ERING 81827 München Tel. 089 / 437 78 62 39	GROUP ERING 81827 München Tel. 089 / 437 78 62 39	GROUP ERING 81827 München Tel. 089 / 437 78 62 39	GROUP ERING 81827 München Tel. 089 / 437 78 62 39
<i>Aktiv</i>	<i>Aktiv</i>	<i>Aktiv</i>	<i>Aktiv</i>

Datum: 10.07.01 Km-Stand: 74.124	Rechnungs-Nr.: 00-100
Art der Arbeit: Wartung <i>✓</i>	Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>	RENAULT RETAIL GROUP MÜNCHEN TRUDERING Wasserburger Landstr. 143, 81827 München Tel. 089 / 437 78 60 Fax 437 78 62 39 <i>[Handwritten signature]</i>
*siehe spezifische Seite	
Datum: 11.11.01 Km-Stand: 91.600	Rechnungs-Nr.: 00-100
Art der Arbeit: Wartung <i>✓</i> , Haft. Reparatur <i>✓</i>	Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>	RENAULT RETAIL GROUP MÜNCHEN TRUDERING Wasserburger Landstr. 143, 81827 München Tel. 089 / 437 78 60 Fax 437 78 62 39 <i>[Handwritten signature]</i>
*siehe spezifische Seite	
Datum: 26.04.02 Km-Stand: 112.672	Rechnungs-Nr.: 00-100
Art der Arbeit: Wartung <i>✓</i> , Rein. Motor <i>✓</i>	Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>	RENAULT RETAIL GROUP Deutschland GmbH Niederlassung MÜNCHEN Frankfurter Ring 71, 80807 München Tel. 089 / 35 09 01-0 Fax 35 09 01-95 <i>[Handwritten signature]</i>
*siehe spezifische Seite	

## KONTROLLNACHWEISE (3/6)

### KONTROLLNACHWEIS

VIN: ..... Datum: ..... Kontroll-Nr. ....

Datum: 11.13.2013	km-Stand: 1355043	Rechnungs-Nr.: .....
Art der Arbeit:	Stempel	
Wartung		
Fahrzeugschaden: Front Stoßstange rechts Teile-Nr. 55 20 01-25		
<b>Kontrolle auf Korrosion:</b>		
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Nicht OK* <input type="checkbox"/>	*siehe spezifische Seite

Datum: 18.3.2013	km-Stand: 157266	Rechnungs-Nr.: .....
Art der Arbeit:	Stempel	
<i>Querlenker links rinnenfrei 157266 km am 18.3.2013</i>		
<b>Kontrolle auf Korrosion:</b>		
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Nicht OK* <input type="checkbox"/>	*siehe spezifische Seite

Datum: 11.13.2013	km-Stand: 1355043	Rechnungs-Nr.: .....
Art der Arbeit:	Stempel	
Wartung		
<b>Kontrolle auf Korrosion:</b>		
OK <input checked="" type="checkbox"/>	Nicht OK* <input type="checkbox"/>	*siehe spezifische Seite