

1. ΕΠΙΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: SEAT
 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΙΤΗ7753
 3. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LEON
 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΔΙΟΥ (VIN): VSSZZZ5FZGR168346
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ
 6. ΚΑΥΣΙΜΟ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
 7. ΕΓΓΛΙΣΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km): 96888
 8. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ
 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 10/06/2022 12:13:05
 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL): 10/06/2024
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1310263485 29/06/2020

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)
Ρελαντί	0	0		--
Υψηλές στροφές	0	0	1.003	
ΠΕΔΗ	Πεδία πορείας			
	Αξονας 1		Αξονας 2	
	00.00	12.82		
	Πεδία στάθμευσης			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Συνολική		Οπισθ. τροχού	
	Απόδοση (%)		19.24	
	64.71			
	Στάθμη θορύβου εν στάσει		db (A)	
		rpm		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Σύγκλιση / Απόκλιση		Αποσβεστήρες κραδασμών	
	m/km			
			Αριστερά (%)	Δεξιά (%)
			Διαφορά (%)	
Αξονας 1	0	60	61	01.64
Αξονας 2		54	54	00.00


ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X' ΚΩΔ' ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ενδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
 1310263485 29/06/2020 70035

ΠΑΡΑΠΗΡΩΣΕΙΣ

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 10/06/2023 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΙ
 Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υπαγωγής μου να τις αποκαταστήσω.
 Υπογραφή: 
 Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 10/06/2022

0. 0027870

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης