GR	ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE	ΚΩΔ ΚΤΕΟ 101	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 0424393

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
HONDA

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1014861

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
INSIGHT

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
JHMZE2870CS201666

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)
68596

ΚΑΥΣΙΜΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
10/06/2019 15:30

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
10/06/2021

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡ. ΕΛΕΓΚΤΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ / ΚΤΕΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m^{-1})
ΡΥΠΟΙ	Ρελαντί	0.01	11	***	***
	Υψηλές Στροφές	0.01	11	1.002	

		Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	10.156	5.556		

		Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	
ΠΕΔΗΣΗ	Απόδοση (%)	60.44		19.33

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών	
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-1.8	72	67	6.944
	Άξονας 2		53	53	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ -ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ-ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΝ ΣΤΑΣΗ 74DBA ΣΤΙΣ 3750ΣΑΛ-ΟΧΗΜΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

Χ[1]	ΚΩΔ[2]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

VOID

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗ .....

Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 10/06/2019

A 8008728

1. Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ - Δευτερεύουσα Σ - Σοβαρή Ε - Επικίνδυνη)
2. ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης