


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	
Αρ. Πλαισίου	258575
Μάρκα	OPEL
Περιγραφή Οχήματος	MERIVA
Χρώμα	ΚΑΦΕ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8			V		
9					
10			V		
11			V		
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19			V		
20					
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	7,12	Pirelli	205,55	16	ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Δεξιά	7,32	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	7,52	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	7,48	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Continenta	115,7	16			

| |

