


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	IPT 8563
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	580055
<b>Μάρκα</b>	CITROEN
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	C3
<b>Χρώμα</b>	ΑΣΗΜΙ

		α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ	
		1		V				
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		8						
		9						V
		10						
		11				V		
		12						
		13			V			
		14						
		15						
		16						
		17						
		18						
		19						
		20						
		21						
		22						
		23						
		24						
		25						
		26						
		27						
Ελαστικά						Ελεγκτές		
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ	
Εμπρός Αριστερά	4,5	Continetal	185,65	15	V			
Εμπρός Δεξιά	4,6	V	V	V	V			
Πίσω Αριστερά	4,45	V	V	V	V			
Πίσω Δεξιά	4,5	V	V	V	V			
Ρεζέρβα		Michelin	V	V		2		

