


**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>		<b>Ημερομηνία</b>	
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	168346		
<b>Μάρκα</b>	SEAT LEON		
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	1.2 TSI		
<b>Χρώμα</b>	ΛΕΥΚΟ		

	α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπασιμο	ΒΑΜΕΝΟ
	2					
	3	V				
	4					
	5					
	6					V
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13	V				
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					V
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					

Ελαστικά						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	
Εμπρός Αριστερά	60%	BRIDG	205/55/	16	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Εμπρός Δεξιά	60%	BRIDG	205/55/	16	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		
Πίσω Αριστερά	60%	BRIDG	205/55/	16	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ	2	
Πίσω Δεξιά	60%	BRIDG	205/55/	16	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ		



Ρεζέρβα							
---------	--	--	--	--	--	--	--

