


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	YTZ 4452	15,11,22
Αρ. Πλαισίου	R591871	
Μάρκα	CITROEN	
Περιγραφή Οχήματος	C1	
Χρώμα	ΓΚΡΙ	



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6			V		
7					
8			V		
9					
10		V			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17			V		
18					
19					
20					
21					
22					
23		V			
24					
25					
26					
27					

						ΕΛΕΓΚΤΕΣ	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	4,2	Linglong	165,65	14	V	1	ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
Εμπρός Δεξιά	4,3	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,1	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		Continetal	125,7	15			

