


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	MNA 8797	Ημερομηνία	12.10.22
Αρ. Πλαισίου	201666		
Μάρκα	HONDA		
Περιγραφή Οχήματος	CIVIC		
Χρώμα	MAYPO		



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			V
2					
3					
4	V				
5					
6					
7					
8			V		
9					
10			V		
11					
12					
13		V			
14					
15		V			
16			V		
17					V
18					V
19					V
20					V
21		V			
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						ΕΛΕΓΚΤΕΣ	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό		
Εμπρός Αριστερά	5,85	Kormoran	185/55	16	V	1	ΑΝΕΣΤΗΣ
Εμπρός Δεξιά	5,72	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5,87	V	V	V	V	2	
Πίσω Δεξιά	5,75	V	V	V	V		
Ρεζέρβα	ΚΙΤ ΡΕΖΕΡΒΑΣ						