


Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	
Αρ. Πλαισίου	513766
Μάρκα	CITROEN
Περιγραφή Οχήματος	C5
Χρώμα	ΛΕΥΚΟ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1		V			
2					
3					
4					
5					
6					V
7					
8			V		
9					
10			V		
11					
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					V
18					V
19					V
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ
Εμπρός Αριστερά	4,92	Michelin	245,45	18	V		
Εμπρός Δεξιά	4,41	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	4,68	V	V	V	V		
Πίσω Δεξιά	3,95	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		KIT				2	

| |

