

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0364852

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 750 ΤΟΥΤΑ
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 ZG ΤΟΥΤΑ COROLL
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 GR ΙΤΕ9409
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
 NMTBN3JEX0R087407
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

133439

ΓΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αρχικός (Εμπρόθεσμος)3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
26.05.2022 / 19:188. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
26.05.2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0 0 /

ΡΥΠΟΙ

Ρελαντί

CO (%)

HC (ppm)

λ

K (m³)

Υψηλές στροφές

ΠΕΔΗΣΗ

Μονόπλευρο

Άξονας 1

Άξονας 2

Άξονας 3

Άξονας 4

Πέδη πορείας

Πέδη στάθμευσης

Συνολική

Οπισθ. τροχού

Απόδοση (%)

79,47

22,09

3]

Στάθμη θορύβου εν στάσει

dB (A)

rpm

Σύγκλιση /
Απόκλιση

Αποσβεστήρες κραδασμών

(m/km)

Αριστερά (%)

Δεξιά (%)

Διαφορά (%)

Άξονας 1

2,90

85

79

7,06

Άξονας 2

65

63

3,08

ΠΑΡΑΠΗΡΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.
Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 26/05/20236. Χ¹ ΚΩΔ² ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣΑριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική
- ΔΕ βρέθηκε ιστορικό ελέγχων -1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης