2

GR ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ: 208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 0384523

AVAX ΙΚΤΕΟ
3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001
9. ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
«ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ» ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 998940672
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 10.20.30
για ραντεβού
(Η ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)
ΤΗΛ: 2310.383.444
FAX: 2310.383.448
www.auteco.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 6103 SKODA
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CQ8 OCTAVIA
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-IX
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km): 115095
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GR ITK3027
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN): TMBAP7NE7H0069728
[ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)
Δευτερεύουσες Ελλείψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
19.01.2023 / 14:51

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)
19.01.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m⁻¹)
ΡΥΠΟΙ	Ρελαντί	0,04	21		----
	Υψηλές στροφές	0,04	20	1,013	

ΠΕΔΗΣΗ					
		Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
	Μονόπλευρο	4,56	6,00	----	----
		Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	Απόδοση (%)	77,81	----	37,63	

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ					
18]	Στάθμη θορύβου εν στάσει		--- db (A)	---- rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	-4,90	71	66	7,04
	Άξονας 2	----	74	72	2,70

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.
Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 19/01/2024

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

6. Χ[1]	ΚΩΔ[2]	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
Δ	2.4.i	- Ευθυγράμμιση τροχών: ευθυγράμ αξ. 1 δεν ανταποκρίν ... τα δεδομένα κατασκευαστή οχήματος ή στις απαιτήσ

Αριθμ. ΔΤΕ Ημερ/νία Ενδ.Χιλ
2180530596 10.02.21 75928

1 Χ: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

ΔΜ. - ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ - 2105544965