

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

142

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

1179966

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 VOLKSWAGEN, VW
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITK4083

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΔΙΟΥ (VIN)

WVWZZZAUZH128627

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

105071

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

22/02/2021 08:10

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

22/02/2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΡΥΠΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m ³)	
	Ρεταντί	***	***	***	0
Υψηλές Στροφές	***	***	***	***	
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1 1.954	Αξονας 2 6.849	Αξονας 3	Αξονας 4
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	23.037	
		75.88			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη βορβύβου εν στάσει	*** db (A)		*** rpm	
	Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
	(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)	
	Αξονας 1	0.2	85	86	1.163
	Αξονας 2		76	74	2.632

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

X ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 10.
 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΚΕΚ ΓΙΑ 1
 ΕΤΟΣ (N.3897/2010)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιβλαβής)
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης