

**Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος**

<b>Αρ. Κυκλοφορίας</b>	NK05569
<b>Αρ. Πλαισίου</b>	928948
<b>Μάρκα</b>	DACIA
<b>Περιγραφή Οχήματος</b>	DUSTER
<b>Χρώμα</b>	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδια από πέτρες	Αμυχή	Βαθούλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6		V			
7					
8		V			
9					
10					
11		V			
12					
13		V			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21		V			
22					
23		V			
24					
25					
26					
27					

						<b>Ελεγκτές</b>	
<b>Θέση</b>	<b>Πέλμα</b>	<b>Κατασκευαστής</b>	<b>Μέγεθος</b>	<b>Διάμετρος</b>	<b>Εποχικό Ελαστικό</b>		
Εμπρός Αριστερά	5	KLEBER	215/65	16	V	<b>1</b>	<b>ΜΠΛΑΔΕΜΗΣ</b>
Εμπρός Δεξιά	5	V	V	V	V		
Πίσω Αριστερά	5	V	V	V	V	<b>2</b>	
Πίσω Δεξιά	5	V	V	V	V		
Ρεζέρβα		MICHELIN	V	V	V		

