

GR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

277

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0112764


ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΙΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ

9. "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ & ΜΟΤΟ"
3. ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ)
 Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ

ΤΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

06.10.2023 / 09:18

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

06.10.2025

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

101 1010522450 / 03.11.2022

9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1474]

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
6375 DACIAΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
C24 DUSTER5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

126417

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
GR NK055691. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)
UU1HSDJ9G55928948ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΗ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m')
		Ρελαντί	----	----	
ΠΕΔΗΝΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		2,36	4,19	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
ΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	---- db(A)		---- rpm	
	Εύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών			
		m/κm	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	2,00	58	71	18,31
Άξονας 2	----	54	61	11,48	

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

10.

Το ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ έως 06/10/2024

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΤΑΥΤΟ

Ελαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω.

Υπογραφή:

Ημερ. εκτύπωσης / επανεκτύπωσης: 06.10.2023

A.Δ. 0113758

Αριτέρ. ΔΤΕ Ημερ./νία Ενδ. Χιλ

1010522450 03.11.22 76435

16 61851168295404030005

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

COPY