

Πληροφορίες για την Κατάσταση του οχήματος

Αρ. Κυκλοφορίας	
Αρ. Πλαισίου	33269
Μάρκα	RENAULT
Περιγραφή Οχήματος	CAPTUR
Χρώμα	ΓΚΡΙ



α/α	Σημάδι α από πέτρες	Αμυχή	Βαθο ύλωμα	Σπάσιμο	ΒΑΜΕΝΟ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11			V		
12			V		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

						Ελεγκτές	
Θέση	Πέλμα	Κατασκευαστής	Μέγεθος	Διάμετρος	Εποχικό Ελαστικό	1	ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ
Εμπρός Αριστερά	5,5	GOODYEAR	165/70	14			
Εμπρός Δεξιά	5,6	V	V	V			
Πίσω Αριστερά	6,1	KHUMO	V	V			
Πίσω Δεξιά	6,2	V	V	V			
Ρεζέρβα						2	

