

GR


ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΚΩΔ. ΚΤΕΟ

208

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0365861



AVAX IKTEO

3. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 13 - 57001

9.  
α)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

105 SUZUKI  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣGR NHZ7079  
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΔΙΟΥ (VIN)30 GRAND VITARA  
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣJSAJTA74V00106670  
1ΑΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ  
4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

187681

BENZINΗ ΑΜΟΛ. ΚΑΤΑΛ+ΥΓΡΑΕΡΙΟ

www.auteco.gr

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

**Επιτυχής**  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Περιοδικός (Εμπρόθεσμος)  
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
06.06.2022 / 08:49

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

06.06.2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΤΕ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

2C  
9.CI  
ΥΠΟ

ΡΥΠΟΙ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )	
Ρελαντί	0,01	8		----	
Υψηλές στροφές	0,01	7	1,003		
ΠΕΔΗΝ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		0,79	9,55	----	----
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
	71,28	----	28,45		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		---- db (A)	---- rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	2,30	82	80	2,44
	Άξονας 2	----	79	77	2,53

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

10.

Το ΔΤΕ επέχ  
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚ  
ΛΠΓ ΛΟΓΩ ΑΔ

5/2023  
ΕΛΕΓΧΟΣ6. Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αριθμ. ΔΤΕ	Ημερομηνία	Ενδ. Χιλιομετρητή
1410200432	29.06.2010	44583
1410283693	20.06.2012	64743
2080086865	17.06.2014	91544
2080166550	15.06.2016	118336
2080236826	09.06.2018	144169
2080300288	09.06.2020	164875

I X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης