

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔ ΚΤΕΟ

101

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0561383



3. ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ:57001

AUTOVISION SAKAR A.E.

9. AUTOVISION SAKAR ΘΕΡΜΗ

ΤΗΛ: 2310487500

ΦΑΞ: 2310486224

ΑΦΜ: 099354386

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SEAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

IBIZA

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ&lt;8-ΙΧ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

151574

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΙΥ9350

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)

VSSZZZ6JZER053604

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

BENZINH ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

Επιτυχής  
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

## 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

26/02/2024 17:47

## 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

26/02/2026

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΤΕ1010501874 21/02/2022 ΚΤΕΟ101

9.

ΚΕ

ΥΙ

ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
	Ρελαντί	0.11	2	***	***
Υψηλές Στροφές	0.11	2	1.018		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		6.198	1.55		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
Συνολική		Οπισθ. τροχού	23.517		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)	*** rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	0.9	89	91	2.198
	Άξονας 2		75	72	4

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΦΗΚΑΝ

Χ<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

Αρ. Δ.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ.Χλμ.	Αρ. Δ.Τ.Ε.	Ημερομηνία	Ενδ.Χλμ.
1410448919	22/02/2018	77977	1010444161	25/02/2020	106267
1010501874	21/02/2022	127816			

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

## ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε:Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης