

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

ΚΩΔΙΚΤΕΛΟ

119

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ

0234983

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 6514 MERCEDES-BENZ

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 GR IYE8672

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 1K2 GLA 180 D

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
 WDC1569121J495261

 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-1 /

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)

ΚΑΥΣΙΜΟ

34345

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**
**7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)**
**Επιτυχής**

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επανελέγχος [ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ]

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

23.09.2022 / 10:25:42 πμ

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

119 1190232049 / 01.08.2022

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΘΜΟΙ	ΡΥΘΜΟΙ	CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
		Ρελαντί			
ΠΕΔΗΣΗ	Υψηλές Στροφές	----	----	----	
	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού		
		----			
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		___ db (A)		---- rpm
		Συγκλίση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	----	71	64	9,68
	Αξονας 2	----	87	90	2,89

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**

 Χ<sup>ο</sup> ΚΩΔ<sup>ο</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

6.

Το ΔΤΕ επέχει θέση

10.

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 Αριθμ. ΔΤΕ | Ημερομηνία | Ενδ. Χιλιομετρική  
 1190232049 | 01.08.2022 | 32674

4 69494042095303220214

 1 X: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερογενούς, Σ: Σοβαρή, Ε: Επιζήμινη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης