

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

 ΚΩΔ. ΚΤΕΟ  
**204**

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
**0274176**

3.

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
**PEUGEOT**

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
**ITY4634**

 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
**208**

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
**VF3CCHNZ6JT003581**

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ-ΙΧ

 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
**127683**

 ΚΑΥΣΙΜΟ  
**ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ**
**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ - ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕ**
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)  
**Επιτυχής**

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

**Περιοδικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ**

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

**22/01/2024 15:58:47**

8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)

**22/01/2026**

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΔΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2

ε

**ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΡΥΘΜΟΙ		CO (%)	HC (ppm)	λ	K (m <sup>-1</sup> )
	Ρελαντί	0	1		
Υψηλές στροφές	0	3	1.021		
ΠΕΔΗΣΗ	Μονόπλευρο	Αξονας 1	Αξονας 2	Αξονας 3	Αξονας 4
		00.00	28.57		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
Συνολική		Οπισθ. τροχού			
	61.16		16.83		
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει	db (A)		rpm	
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		m/km	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Αξονας 1	0	82	87	05.75
	Αξονας 2		77	62	19.48

**ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ**
X<sup>1</sup> ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
 6. Αριθμός Δ.Τ.Ε. Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων  
**2040242441 28/01/2022 86275**
**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

10.

Το παρόν ΔΤΕ επέχει θέση ΚΕΚ μέχρι 22/01/2025 σύμφωνα με το Ν.3897 (ΦΕΚ 208 Α/10-12-2010).

**ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ**

1 X: Χαρακτηρισμός της έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)

2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης