

GR

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**  
**TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE**

 ΚΩΔ ΚΤΕΟ  
 246

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ  
 0234757
3  
9
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 JEEB  
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 COMPASS  
 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΘΕΣ<8-ΙΧ  
 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km)  
 88519

 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
 ΙΥΖ9825  
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN)  
 3C4NJCAS9JT420381  
 ΜΑΚΡΟΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  
 ΚΑΥΣΙΜΟ  
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT)

 Επιτυχής  
 ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 Αρχικός ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 30/12/2022 08:29

 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)  
 30/12/2024

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΤΕ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5

ΡΥΠΟΙ	CO (%)		HC (ppm)	λ	K (m <sup>3</sup> )
	Ρελαντί	***	***	***	***
Υψηλές Στροφές	***	***	***	***	
ΠΕΔΗ	Μονόπλευρο	Άξονας 1	Άξονας 2	Άξονας 3	Άξονας 4
		3.927	5.882		
	Απόδοση (%)	Πέδη πορείας		Πέδη στάθμευσης	
		Συνολική	Οπισθ. τροχού	34.247	
66.76					
ΛΥΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	Στάθμη θορύβου εν στάσει		*** db (A)		*** rpm
		Σύγκλιση / Απόκλιση	Αποσβεστήρες κραδασμών		
		(m/km)	Αριστερά (%)	Δεξιά (%)	Διαφορά (%)
	Άξονας 1	2.4	73	79	7.595
	Άξονας 2		65	59	9.231

## ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ

ΚΩΔ<sup>2</sup> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ

10.

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΩΣ Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ  
 ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

 1 Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη)  
 2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης

12