






KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN:

Datum: 07.07.24	Km-Stand: 8240	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>		Stempel  RENAULT  AUTOHAUS MENZENBACH GmbH REN/ Indus TEL: (
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			
Datum: 13.07.22	Km-Stand: 15762	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  RENAULT  AUT REN/ Indus: ch TEL: 00	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			
Datum: 20.07.22	Km-Stand: 24791	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel  DACIA AUTOHAUS MENZENBACH GMBH R ANDLER In ach T	
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite			

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN:

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite		
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite		
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Stempel
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/> *siehe spezifische Seite		