



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(3) 31.10.2022 07:52

(2) Amtl. Kennzeichen	D ohne	(1) Fzg-Ident-Nr.	ZFA3120000J420849				
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB)	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse			
Hersteller (-Nr)	FCA Italy (I) (1727)	Achse	links	rechts	Druck	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	312 (AAM-00013)		[daN]	[daN]	[bar]	[daN]	[daN]
Erstzulassung	12/2015	1	282	255	30,6		
(4) Stand des Wegstreckenzählers	62.861	2	156	165	68,6	171	170
Zul. Gesamtmasse	1345 kg	Abbremsung gem. Bezugswerten				Abbremsung FBA: 25 %	
letzte Hauptuntersuchung vom		FbMin1=310, FbMin2=153					
(3) Prüfort	Detmold, 0000-00/0000-00						
Version Systemdaten-Anwendung	4.22						

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

3.2024

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen
begrüßen zu dürfen.

OGPV 3 T

an

Seite 1

gsdatum

08 EUR

08 EUR

19 % MWST.

20,92 EUR

Gesamtbetrag

131,00 EUR

*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO



Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

[
(
\
3

Version

BEA V2.02 3AA30592 / AMM 5575
KTS540 V3.20
V3.0 - 10.2017

Meßprogramm:

Fahrzeug

Feld 14.1/Feld 2.1/Feld 2.2: 36W0/1727/AAM
Amtliches Kennzeichen:
Erstzulassung: 30.12.2015

G-Kat mit OBD

FCA Italy (I)
Motorcode: 169A4.000
FIN: ZFA3120000J420849
Kilometerstand: 62861

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
MI-Status					
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus				#An	# i.O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus	i.O.
Ansteuerung MIL				#Aus	# i.O.
OBD-Funktionsprüfung					
Prüfbereitschaft					
Unterstützt				011111100001	
Gesetzt				000000000000	i.O.
Fehlerspeicher					
Konditionierung					
Motortemp.	°C	80		84.0	i.O.
Konditionierung Katalysator	s	180		0	
Drehzahl	1/min	3000			
Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl	1/min	2000	3000	2424	i.O.
CO	%vol		0.10	0.007	i.O.
Lambda		0.97	1.03	1.012	i.O.
Bei Leerlaufdrehzahl					
Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)				Nein	# i.O.
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie					# i.O.

Gesamtergebnis

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung **Bestanden**

Erläuterungen

Leitfaden Erläuterungen

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Erläuterungen

#

Kontrollnummer nach §47b:

0

Prüfer

C

Unterschrift

