




Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

i-Kfz Prüfziffer: VeFacR6T



MEHRFERTIGUNG

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1JKA06845/A

(3) 23.03.2022 10:27

(2) Amtl. Kennzeichen	D AIB-KM 333	(1) Fzg-Ident-Nr.	TMAH351AAKJ095494			
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AB)	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	Hyundai Motor (CZ) (1349)	Achse	links [daN]	rechts [daN]	links [daN]	rechts [daN]
Typ und Ausführung (-Nr)	PDE (AFB-00008)	1	340	360	block.	
Erstzulassung	03/2019	2	230	230	block.	170 190 block.
(4) Stand des Wegstreckenzählers	61.856	Abbremsung BBA: 62 %			Abbremsung FBA: 19 %	
Zul. Gesamtmasse	1880 kg					
letzte Hauptuntersuchung vom						
(3) Prüfort	0420-00/0420-00					
Version Systemdaten-Anwendung	4.21					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
 vom 23.03.2022, Kontrollnummer: BY-4-04-0151-61

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

03.2024

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

167206691 2

