

GARANTIEKARTE

(Warranty Card)

Garantie gegen Durchrostung: 12 Jahre (144 Monate)

(SUZUKI-Vertragshändler:
Bitte tragen Sie hier 6 Jahre (72 Monate) oder 12 Jahre (144
Monate) ein, wie im Verkaufsprospekt angegeben)

Fahrzeug-Typ:
(Vehicle Model)

Suzuki Vitara 1.6 DDIS 4x4
N/T Comfort+

Fahrgestell-Nr.: (VIN)

TSMLEYE81S00195176

Motor-Nummer:
(Engine No.)

D16AA7563595

Name Erstbesitzer:
(1st Owner Name)

Autohaus Schenkel

Anschrift:
(Address)

E. L. Pöldt
97264 Helmstadt

Fahrzeugfarbe:
(Colour)

Horizon Orange Metallic
Superior White U

Farb-Code:
(Colour Code)

A6J



























Pol. Kennzeichen:
(License Plate No.)

WÜ-K 5026

Die Auslieferung des Fahrzeuges an den Erstbesitzer (bzw. bei Vorführfahrzeugen die Erstzulassung) erfolgte am 19.10.2016
Autohaus Schenkel GmbH

19.10.2016

Datum/Date

Unter                          

GARAN[™]
(Warranty C)

Fahrzeug-Typ
(Vehicle Model)

Fahrgestell:
TSM

Motor-Nr.
(Engine No.)


Name Erst
(1st Owner Name)

Anschrift:
(Address)

Die Auslieferung

19.10
Datum/Date

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

- Steinschlag
- Delle/Beule
- △ Kratzer
- ▲ Karosserieschaden
- Lackschaden
- Unterbodenkonservierung

1. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der Übergabeinspektion
(siehe S. 32)

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen
SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

03.08.2017

Datum
mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:


Fahrzeug in Ordnung: ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere
Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:



KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



2. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

14.06.2018

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja nein

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere

Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben: ja nein

Bemerkungen:

Autobahn-Schankel GmbH

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag

● Delle/Beule

△ Kratzer

▲ Karosserieschaden

□ Lackschaden

■ Unterbodenkonservierung

SL
Stempel und

GARANT

(Warranty Card)

Fahrzeug-Typ
(Vehicle Model)

Fahrgestell-Nr.
(Chassis No.)

TSM

Motor-Nummer
(Engine No.)

Name Erstbesitzer
(1st Owner Name)


Anschrift:
(Address)

Die Auslieferung

19.10.

Datum/Date

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



3. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

2021

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:

ja

Bemerkungen:

Autostar GmbH

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag

● Delle/Beule

△ Kratzer

▲ Karosserieschaden

□ Lackschaden

■ Unterbodenkonservierung

SUZUKI
Ster

t
30

GARANT

(Warranty Ca)

Fahrzeug-Typ
(Vehicle Model)

Fahrgestell-Nr.

TSM

Motor-Num
(Engine No.)

Name Erstk
(1st Owner Name)


Anschrift:
(Address)

Die Auslieferung

19.10

Datum/Date

KAROSSERIE-UNTERSUCHUNGSNACHWEISE



7. Karosserie-Kontrolle

spätestens 12 Monate nach der vorangegangenen Karosserie-Kontrolle

Die Karosserie-Kontrolle wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Richtlinien durchgeführt am

15.12.22

Datum

mit folgendem Prüfergebnis:

Zustand bei Untersuchung:

Fahrzeug in Ordnung:

ja

Vorhandene Karosserieschäden, insbesondere Unfallschäden, nach SUZUKI-Richtlinien behoben:

ja

Bemerkungen:

Prüfergebnis durch entsprechendes Symbol kennzeichnen

○ Steinschlag

△ Kratzer

□ Lackschaden

● Delle/Beule

▲ Karosserieschaden

■ Unterbodenkonservierung

SUZUKI

Stempel